

# 122490 Patou Stretch



Petrópolis 21/01/2025

|  |  |
|--|--|
| <b>Artigo:</b> 122490  | <b>Composição:</b> Acetato 77% Viscose 22% Elastano 1%             |
| <b>Gramatura:</b> 338 g/m linear ou 280 g/m <sup>2</sup><br>tolerância variação +- 5% ABNT NBR 10591 | <b>Largura:</b> 1,20 m<br>tolerância variação +- 2% ABNT NBR 10589 |
| <b>NCM Liso:</b> 5408.22.00  | <b>NCM Estamp:</b> 5408.24.00                                      |

- O tecido deve ser armazenado em local seco, abrigado e sem incidência de luz solar, lâmpadas incandescentes ou led de fator quente, pois podem causar desbotamento e alterar a cor.
- Os rolos devem ser empilhados em paralelo (deitados). Não armazene os rolos em pé. Empilhamento em fogueira é possível desde que não ultrapasse 80cm de altura.
- Não misture lotes de tecidos, guarde as etiquetas dos rolos e notas fiscais

- Revise o tecido antes do corte, pilote e teste a peça. Cheque encolhimentos para compensar ajustes nos moldes. Não aceitamos devoluções após o tecido cortado e confeccionado.
- Realize teste de solidez ao misturar cores.
- As partes de uma peça devem ser cortadas em um mesmo rolo e conjuntos devem ser cortados de um mesmo lote para não ressaltar possíveis variações nas tonalidades das cores sólidas e/ou estampadas.

## Solidez:

|               | Fricção a seco | Fricção a úmido | Solidez lavagem a úmido |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Cores claras  | 4              | 3 - 4           | 4                       |
| Cores escuras | 3 - 4          | 3               | 3 - 4                   |

índices de solidez em conformidade com a NBR ISO 105-X12/2007 e NBR ISO 105-Co6/2006

## Corte:

| Tempo de descanso necessário     | Tipo de Faca                                    | Sentido de corte                               |
|----------------------------------|---|--|
| 24 horas                         | Aço Rápido                                      | Obrigatório                                    |
| Encolhimento total após descanso | Encolhimento após lavagem a úmido <b>urdume</b> | Encolhimento após lavagem a úmido <b>trama</b> |
| -                                | - 7 %   | - 7 %  |

encolhimento em conformidade com a NBR 10320/1988

Obs:

- . Sentido obrigatório devido a diferença de tonalidade na inversão dos moldes;
- . Utilize papel na parte superior e inferior do enfesto;
- . Utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada para evitar fios puxados e minimizar o desfiado.

### Costura:

| Máquina         | Tipo de Ponto | Densidade do Ponto - pto/cm        | Tipo e nº de agulha                 | Linha, nº e composição                          | Fio e composição |
|-----------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| Reta Ponto Fixo | 301           | 3,5 a 4,5 pesp.<br>3,5 a 4,5 fech. | Ponta Bola Fina<br>Nº 75/11 e 80/12 | Nº 80<br>(TEX 40) e<br>120 (TEX 27)<br>100% PES | ---              |
| Overloque       | 504           | 3,5 a 4,5                          | Ponta Bola Fina<br>Nº 75/11 e 80/12 | Nº 120<br>(TEX 27)<br>100% PES                  | 100% PES         |
| Interloque      | 516           | 3,5 a 4,5                          | Ponta Bola Fina<br>Nº 75/11 e 80/12 | Nº 120<br>(TEX 27)<br>100% PES                  | 100% PES         |
| Caseadeira      | 304           | 123 a 152                          | Ponta Bola Fina<br>Nº 75/11 e 80/12 | Nº 120<br>(TEX 27)<br>100% PES                  | ---              |

Obs:

- . Tecido recomendado para peças amplas e que não sofram tração;
- . Costura aberta e rebatida e costura no viés possuem resultados satisfatórios;
- . Tecido apresenta facilidade para desfiar, use chuleado nas bordas para costuras internas ou embutidas;
- . Utilizar o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costura de fechamento;
- . Utilize entretela compatível em costuras como: bolso embutido, vista, gola e similares para evitar esgarçamento;
- . Linha nº 80 indicada para costuras de pesponto na máquina reta;
- . Evite desmanchar as costuras, pode haver marcas de agulha;
- . Nos caseados o laboratório utilizou entretela compatível com artigo e faça bem afiada para evitar puxar fios.

### Cuidados:

**Recomendamos:** Lavagem a seco



Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão.

Utilize proteção no ferro e passe pelo avesso para evitar marcas e brilho no tecido