

# 131003 Tafetá Uni



Petrópolis, 26/02/2024

<b>Artigo:</b> 131003	<b>Gramatura:</b> 207 g/m linear ou 232 g/m <sup>2</sup>	<b>Largura:</b> 1,40 m
<b>Composição:</b> Poliamida 100%		<b>NCM Liso:</b> 5407.42.00
Não recomendamos confeccionar cores claras e médias com cores escuras na mesma peça		<b>NCM Estamp.:</b> 5407.44.00

## Solidez:

	Fricção a seco	Fricção a úmido	Solidez a lavagem a úmido
Cores claras	4	3 - 4	4
Cores escuras	3 - 4	3	3 - 4

índices de solidez em conformidade com a NBR ISO 105-X12/2007 e NBR ISO 105-Co6/2006

## Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte
6 horas	Vertical, Aço rápido	Obrigatório
Encolhimento total após descanso	Encolhimento após lavagem a úmido <b>urdume</b>	Encolhimento após lavagem a úmido <b>trama</b>
-	- 5 %	- 3 %

encolhimento em conformidade com a NBR 10320/1988

## Obs:

- . Sinal + significa alongamento, sinal – significa encolhimento
- . Sentido obrigatório devido a diferença de tonalidade na inversão dos moldes
- . Recomenda-se trabalhar com facas afiadas, afiação constante e lixa fina (própria para tecidos finos),
- . Utilizar papel na parte superior e inferior do enfiesto
- . Possui facilidade para amarrotar, realizar o descanso com artigo enfiestado ou fraudado

**Costura:**

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 pesp 4,0 a 5,0 fech	P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 100% PES	---
Overloque	504	4,0 a 5,0	P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,0 a 5,0	P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 100% PES	100% PES
Caseadeira	304	123 a 152	P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 100% PES	---

Obs: .

. Artigo recomendado para confecção de peças amplas que não sofram tração

. Ponto 504 satisfatório para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costuras de fechamento.

. Nos caseados o laboratório utilizou entretela compatível com artigo e faça bem afiada para evitar fios puxados.

. Pode apresentar marcas de agulha ao desmanchar a costura.

. Artigo pode desfiar durante o manuseio. Utilize margem de 1cm e chuleado nas bordas de costuras internas ou embutidas.

### Cuidados:

**Recomendamos:** Lavagem manual



### Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.