

# 151024

## Lou



Petrópolis 31/05/2017

|                                 |                                  |                                |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Artigo:</b> 151024           | <b>Gramatura:</b> 194 g/m linear | <b>Largura:</b> 1,35 m         |
| <b>Composição:</b> Viscose 100% |                                  | <b>NCM Liso:</b> 5408.22.00    |
|                                 |                                  | <b>NCM Estamp.:</b> 5408.24.00 |

### Corte:

| Tempo de descanso necessário | Tipo de Faca | Sentido de corte | Encolhimento total após descanso |
|------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|
| --                           | Aço Rápido   | Obrigatório      | --                               |

Obs:

- . Cuidado ao rasgar o artigo, pode haver torção dos fios.
- . Pode haver torção de fios de forma esporádica, principalmente em curvas acentuadas, aparente quando o artigo é estampado. Utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada.
- . pode-se utilizar papel na parte superior e inferior do enfesto

### Costura:

| Máquina         | Tipo de Ponto | Densidade do Ponto - pto/cm        | Tipo e nº de agulha                               | Linha, nº e composição         | Fio e composição |
|-----------------|---------------|------------------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| Reta Ponto Fixo | 301           | 4,0 a 5,0 Pesp.<br>4,0 a 5,0 Fech. | P. redonda<br>levemente boleada<br>Nº 60/8 e 65/9 | Nº 120<br>(TEX 27)<br>100% PES | -----            |
| Overloque       | 504           | 4,0 a 5,0                          | P. redonda<br>levemente boleada<br>Nº 60/8 e 65/9 | Nº 120<br>(TEX 27)<br>100% PES | 100% PES         |
| Interloque      | 516           | 4,0 a 5,0                          | P. redonda<br>levemente boleada<br>Nº 60/8 e 65/9 | Nº 120<br>(TEX 27)<br>100% PES | 100%PES          |
| Caseadeira      | 304           | 4,0 a 5,0                          | P. redonda<br>levemente boleada<br>Nº 60/8 e 65/9 | Nº 120<br>(TEX 27)<br>100% PES | -----            |

Obs:

- . Durante o manuseio artigo apresentou facilidade para desfiar. Use chuleado nas bordas para costuras internas e embutidas e margem de costura acima de 1 cm.
- . Ponto 504 satisfatório para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costuras de fechamento.
- . Evite costuras filetadas (na borda) se o artigo for estampado, pois fios torcidos podem ficar aparentes.
- . Nos caseados o laboratório utilizou entretela compatível com artigo e faca bem afiada para evitar puxar fios. No tecido estampado não recomendamos casear. Podem aparecer fios torcidos no corte do caseado e na passagem do botão, mesmo com entretela.
- . Evite desmanchar a costura, pois artigo pode apresentar marcas de agulha e fios torcidos, aparentes quando o artigo é estampado.

## Cuidados:

**Recomendamos:** Lavagem manual



### Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.